## ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ

# **ПИРОМЕТР ТІМЕ ТІ-213E, 315**



### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: http://ruspribor.nt-rt.ru || эл. почта: rpu@nt-rt.ru

# Пирометр Time TI-213E

Дополнительные функции:

- Сигнализация выхода за допустимые значения;
- Функции: «макс.», «мин.», Т, «среднее», «удерживание показания»;
- Сигнализация низкого напряжения питания.

#### Комплект поставки

Прибор, паспорт.

Технические характеристики				
Параметр	Значение			
Диапазон измеряемых температур:	от-25° до +1200°C			
Рабочая температура	от -18° до +50°С, не более 80% влажности (без выпадения конденсата на прибор).			
Результат измерения	в °С или °F			
Точность	±1% или ±1°C			
Разрешение	1°C			
Повторяемость	+0,5% или +0,5°C			
Установка излучательной способности	регулируемая от 0,15 до 1,00			
Показатель визирования	80:1			
Температура хранения	от -20° до +60°C (без элементов питания)			
Нацеливание на объект	лазерное			
Питание	батарея 9В			
Габаритные размеры, мм	185 x 170 x 50			
Вес с батареей, г	500			

# Пирометр Time TI-315

Дополнительные функции:

- Сигнализация выхода за допустимые значения;
- Функции: «макс.», «мин.», Т, «среднее», «удерживание показания»;
- Сигнализация низкого напряжения питания.

#### Комплект поставки

Прибор, паспорт.

Технические характеристики				
Параметр	Значение			
Диапазон измеряемых температур:	от +400 до +1800°C			
Рабочая температура	от -10° до +50°С, не более 80% влажности (без выпадения конденсата на прибор).			
Результат измерения	в °С или °F			
Точность	±1% или ±1°C			
Разрешение	1°C			
Повторяемость	+0,5% или +0,5°C			
Установка излучательной способности	регулируемая от 0,1 до 1,00			
Показатель визирования	120:1			
Температура хранения	от -20° до +60°C (без элементов питания)			
Нацеливание на объект	оптическое			
Питание	батарея 9В			
Габаритные размеры, мм	185 x 200 x 50			
Вес с батареей, г	600			

### производство контрольно-измерительного оборудования

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <a href="http://ruspribor.nt-rt.ru">http://ruspribor.nt-rt.ru</a> | эл. почта: <a href="mailto:rpu@nt-rt.ru">rpu@nt-rt.ru</a>